

RHEOTEST Medingen

Reometr rotacyjny RHEOTEST® RN oraz lepkościomierz kapilarny RHEOTEST® LK – Zastosowanie w chemii polimerowej



Zadania w zakresie badań i rozwoju

Roztwory polimerowe stosowane są w różnych obszarach, np.:

- w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym jako środek zageszczający, wiążący oraz substancja rozsądzająca tabletki
- w przypadku środków smarowych do poprawy właściwości lepkości w olejach silnikowych
- w przypadku procesów nakładania powłok jako środek wiążący, środek tiksotropowy lub stabilizator
- w przemyśle nftowym do zmniejszenia oporu ruchu cieczy
- w gospodarce wodnej do oczyszczania ścieków

Obszar zastosowania rozciąga się przez duży zakres masy cząsteczkowej od 10^3 do 10^8 g/mol.

Tworzywa polimerowe są interesujące przede wszystkim jako materiały, między innymi dla tego, że wyróżniają się w stanie topnienia łatwą i zmienną urobialnością; np. podczas: **formowania wtryskowego wytnaczania**.

Roztwory polimerowe oraz ciekłe polimery wykazują przeważnie właściwości przepływowe nieneutronowskie. W tym przypadku charakterystyczne są wartości lepkości uzależnione od szybkości ściania w przypadku ustalonego przepływu ścinającego.

Jednak roztwór polimerowy lub ciekły polimer zachowuje się w zakresie bardzo małych szybkości ściania **jak płyn newtonowski**. Można to stwierdzić po tym, że lepkość ścinająca (lepkość zerowa lub początkowa – viscosity at zero rate of shear) jest niezależna od szybkości ścianania.

Powyżej krytycznej szybkości ściania lepkość znacznie spada wraz ze wzrostem szybkości ścianania.

Oprócz właściwości lepkich roztworów polimerowych i ciekłego polimery posiadają również właściwości sprężyste. Właściwości lepkosprężyste to ważna cecha urobialności polimeru. O lepkościowość decyduje przede wszystkim budowa cząsteczkowa rozpuszczonego lub roztopionego polimeru.

Właściwości przepływowo polimeru określane są na podstawie różnych typów prób przy pomocy reometra rotacyjnego jak np. przy pomocy naszego RHEOTEST® RN:

- stacjonarne próby ścinania; mierzona jest **lepkość ścinająca i spadek lepkości przy szybkości ścinania większej od krytycznej prędkości ścinania**
- niestacjonarne próby ścinania, mierzone są **procesy powstawania i zanikania**
- mechaniczne pomiary drgań (badania oscylacji), mierzona jest **lepkość zespolona, moduł sprężystości, moduł straźności**

Zadanie w zakresie kontroli jakości

Jakość polimerów zależy w głównej mierze od budowy cząsteczkowej (względna masa molowa, rozkład masy cząsteczkowej i rozpadły rozgałęziona).

Głównym zadaniem w zakresie zapewnienia jakości jest **wyznaczenie masy cząsteczkowej metodą Staudingera**. W tym celu należy zmierzyć lepkość szeregu stężeń rozpuszczalnego polimeru (roztwór rozcieniony) oraz rozpuszczalnika. W tym przypadku stosuje się zasadniczo **lepkościomierz kapilarny** jak np. nasz RHEOTEST® LK.

W przypadku stężonych roztworów polimerowych i ciekłych polimerów **należy zmierzyć krzywą płynięcia w szerokim zakresie szybkości ścinania**. Lepkość zerowa wyznaczona na podstawie krzywej płynięcia koreluje z masą cząsteczkową.

W celu zapewnienia właściwości przepływowych zbliżonych do danego zastosowania **należy zmierzyć krzywą płynięcia w rzeczywistym obszarze zastosowania / urabiania.**

- **Metoda pomiarowa służąca do wyznaczania krzywej płynięcia**

Próby ze sterowaną szybkością ściania

(Controlled Rate Tests – testy CR)
Równowagowa krzywa płynięcia w szerokim zakresie szybkości ścianania z podziałką logarytmiczną

przykład: zob. rysunek 1

- **Metoda pomiarowa służąca do wyznaczania procesów powstawania i zanikania**

Próby ze sterowaną szybkością ściania

(Controlled Rate Tests – testy CR)
Próby na zmiany skokowe ze sterowaną szybkością ścianania służące do pomiaru procesów powstawania naprężenia ścinającego

przykład: zob. rysunek 2

- **Próby ze sterowanym naprężeniem ścinającym**

(Controlled Stress Tests – testy CS)
Próby na zmiany skokowe ze sterowanym naprężeniem ścinającym (próby na pełzanie i powrót sprężysty) w celu dokonania pomiaru właściwości lepkosprężystych

przykład: zob. rysunek 3

- **Metoda pomiarowa służąca do wyznaczania masy częsteczkowej przy pomocy lepkościomierza**

Dokładny pomiar lepkości niskolepkich rozcieńczonych roztworów polimerowych przy pomocy lepkościomierza kapilarnego RHEOTEST® LK 2.2

przykład: zob. rysunek 4

- **Metoda pomiarowa służąca do wyznaczania masy częsteczkowej stężeń roztworów polimerowych i ciekłych polymerów (próby oscylacji)**

przykład: zob. rysunek 5 i 6


Próba oscylacji badanie częstotliwości w szerokim zakresie częstotliwości służąca do wyznaczania lepkości zespolonej η^* oraz funkcji materiałowych moduł sprężystości G' i moduł struktury G''

Zadanie:

Pomiar krzywej płynięcia w bardzo szerokim zakresie szybkości ścinania

Funkcja lepkości polimerów, w szczególności lepkość zerowa oraz przejście od lepkości niezależnej od szybkości ścinania, zależy w głównej mierze od masy cząsteczkowej, rozkładu masy cząsteczek i chemicznej struktury cząsteczek, zaś w przypadku roztworów polimerowych również od stężenia i jakości rozpuszczalnika.

Właściwości stosowania polimerowych produktów końcowych ewentualnie urabialność produktów przejściowych zależą w dużej części od funkcji lepkości w istotnym zakresie stosowania.



Uwagi:

W celu wyznaczenia lepkości jako funkcji szybkości ścinania ogromne znaczenie ma oprócz przestrzegania temperatury czas pomiaru. Dla każdej szybkości musi najpierw powstać równowaga pomiędzy nią a wypadkowym naprężeniem ścinającym. Dla malej i dużej szybkości ścinania oznacza to krótki czas pomiaru.


Zadanie:

Metoda pomiarowa służąca do wyznaczania procesów powstawania i zanikania


Na podstawie właściwości powstawania naprężenia ścinającego można określić bezpośrednio moduł sprężystości oraz lepkość ścinającą, a następnie można obliczyć masę cząsteczkową budowy usięciowanej i czas relaksacji. Informują one o budowie cząsteczkowej polimerów i wpływają zarówno na właściwości stosowania jak również urabianność.

Próby na pełzanie i powrót sprężysty pozwalają dokładnie rozróżnić lepki i sprężysty udział odkształcania. Wyniki pomiarów dostarczają szczegółowych informacji na temat budowy cząsteczkowej polimerów. Dające się obliczyć parametry moduł, lepkość, czas relaksacji i retardacji ewentualnie ich spektrum pozwalają dokładnie określić masę cząsteczkową, dostarczając informacji na temat sieciowego związku cząsteczkowego, który powstaje w wyniku łączenia się makrocząsteczek, oraz pozwalają określić wpływ dodatków i wypełniaczy.

Rysunek 2: czasowy przebieg naprężenia ścinającego w przypadku różnych zmian skokowych szybkości ścinania



Rysunek 3: próba na pełzanie i powrót sprężysty




Uwagi:

Warunkiem dokonania pomiaru procesów powstawania i zanikania jest stosowanie urządzenia pomiarowego, którego wyniki pomiarowe odzwierciedlają rzeczywiste właściwości materiałów, a nie na przykład właściwości bezwadnościowe urządzenia pomiarowego.

**Zadanie:
Staudingera**

Wprowadzona przez H. Staudingera metoda wyznaczania masy cząsteczkowej rozcieńczonych roztworów polimerowych zgodnie z definicją Staudingera. Wprowadzona przez H. Staudingera metoda wyznaczania masy cząsteczkowej zakłada, że polimery zbudowane liniowo przyjmują w rozcieńczonym roztworze kształt kębka. Polimery zwiększą lepkość roztworu w stosunku do lepkości czystego roztuszczalnika tym bardziej, im większa jest ich masa cząsteczkowa. Lepkość względna zawiesin jest uzależniona jedynie od udziału objętościowego substancji stałej, która przyjęta kształtu kulisty, co w pierwszym przybliżeniu można interpretować jako wynikające z kębeków polimerowych o kształcie kulistym. Z tych rozważań teoretycznych można wyrowadzić związek, który pozwala na określenie przy pomocy prostych pomiarów lepkości i lepkość graniczna [η]. Pomiędzy lepkością graniczną a masą cząsteczkową istnieje związek [η] = K * M^a. W „Polymer-Handbook“ Brandrup'a, J.; Immergut, E.H. znajduje się lista stałych K i dla wielu systemów polimerowo-roztuszczalnikowych.

Rysunek 4:
Zależność zredukowanej lepkości η_{red} od stężenia dla różnych mas cząsteczkowych



Zadanie:


Metoda pomiarowa służąca do wyznaczania lepkości zespolonej η^* i funkcji materiałowych moduł sprężystości G' i moduł straćności G''

W przypadku mechanicznych pomiarów drgańauważalne są właściwości relaksacyjne próbki lepkosprężystej w przesunięciu fazowym pomiędzy naprężeniem a odkształceniem.

Na podstawie tego **przesunięcia fazowego** δ i stosunku amplitud naprężenia ścinającego i odkształcenia można obliczyć moduł sprężystości G' i moduł straćności G'' . **G' jest miarą sprężystości polimeru przy określonej prędkości kątowej ω .** **G'' reprezentuje przepływ lepki.**

Na podstawie stosunku amplitud naprężenia ścinającego i odkształcenia oraz prędkości kątowej ω można obliczyć lepkość zespoloną η^* . W przypadku systemów polimerowych, w przypadku których nie zachodzi oddziaływanie energetyczne, lepkość ścinająca $\eta(D) = \text{lepkość zespolona } \eta^*(\omega)$. Pomiar oscylacji dostarcza informacji na temat budowy strukturalnej systemów polimerowych i umożliwia rozszerzenie zakresu pomiarowego. W przypadku ustalonego przepływu ścinającego występują częste zjawiska przepływu. W związku z tym w przypadku tego typu próby można dokonać pomiaru tylko w ograniczonym zakresie.

Rys. 5: lepkość zespolona η^* jako funkcja prędkości kątowej w przypadku różnych stężeń polimerów



Rys. 6: moduł sprężystości G' i straćności G'' jako funkcja prędkości kątowej w przypadku różnych stężeń polimerów

